

『ミストサウナをご愛用の
お客様へのお詫びとお願い』

日頃はハーマン製品をご愛用いただき
まして厚くお礼申し上げます。

さて、平成3年から平成8年まで製造
販売いたしました浴室に設置されている
ミストサウナ「アズルキット」において、
ミスト噴出部の押さえネジが緩むと外れ
て高温水が飛散し、やけどの恐れがある
ことが判明しました。

つきましては、ミストサウナのご使用
を中止していただくとともに左記に記載
の弊社フリーダイヤルまたは、お買い上
げの販売店までご連絡くださいますよう、
お願い申し上げます。

お客様のお申し出にもとづきご訪問
し、改良作業(無料)を9月末より実施さ
せていただきますので、ご理解のうえ、
ご協力を賜りますようお願い申し
上げます。

平成12年9月21日

株式会社ハーマン

対象製品名

ミストサウナ「アズルキット」

YP7001・YP7002


お問い合わせ窓口(ハーマン修理受付センター)

☎0120・31・3800

受付時間：午前九時～午後五時

(土・日・祝日、弊社指定休日を除く)

設置図



販売店の皆さまへのお願い

ミストサウナについて、お客様から
のお問い合わせがありましたら、恐縮で
すが右記お客様センターまでご連絡
くださいますよう、お願い申し上げます。